报告☑	关于淀川盛铨(合肥)高科技钢板有限公司	编号	DCSY-20191126
	PH在线监测数据异常的情况说明		

淀川盛铨(合肥)高科技钢板有限公司：

2019年11月26日8:00我方运维人员接到贵公司淀川盛铨(合肥)高科技钢板有限公司反馈PH在线监测仪出现0值异常情况，运维人员于8:30到达现场后对PH在线监测仪进行排查，发现PH监测仪主机屏幕不显示，呈黑屏状态，运维人员立即使用万用表对PH监测仪输入、输出电压进行测量，电压稳定，PH监测仪主机显示单元存在故障。随后通过维修PH主机显示单元，随后对PH进行标定，于16:30分测得PH为7.419，恢复正常。

特此报告

敬请悉知

安徽省容东电子科技有限公司运营部

2019年11月26日